

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Dr. Victor Manuel Asturias Castañeda JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle entre 2. y 3a. Avenida colonia Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	20 de junio de 2025



Foto 1: ventanas inservibles



Foto 2: parte frontal de la escuela en mal estado



Foto 3: paredes deterioradas



Foto 4: ventana de cocina en mal estado



Foto 5: techo de lámina muy bajo provocando mucho calor



Foto 6: isla de cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Dr. Victor manuel Asturias Castañeda JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle entre 2a. Y 3a. Avenida Colonia Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0222-43	FECHA:	20 de junio de 2025




Foto1: paredes de cocina en mal estado



Foto 2: puerta en mal estado y falta una ventana para iluminar y ventilar



Foto 3: área de pila de cocina en mal estado



Foto 4: área de pila sin piso



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



