

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Diversificado para Secretariado y Oficinista con Orientación Jurídica y Bachillerato en Turismo y Hotelería	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida y 1a. Calle número No. 18, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1004-46	FECHA:	17 de marzo 2025



Foto 1: Limpieza de Losa Parte de Atras



Foto 2: Limpieza de Losa fondo izquierdo




Foto 3: Limpieza de Losa deposito de agua y tubería en mal estado



Foto 4: Limpieza de Losa caseta y tubería en mal estado



Foto 5: Seguimiento Impermeabilización de Terreza



Foto 6: Seguimiento Impermeabilización de Terreza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE JOCOTENANGO

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Diversificado para Secretariado y Oficinista con Orientación Jurídica y Bachillerato en Turismo y Hotelería	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida y 1a. Calle número No. 18, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1004-46	FECHA:	17 de marzo 2025



Foto 7: Seguimiento de Impermeabilizante



Foto 8: Limpieza de canal lleno de Basura



Foto 9: Retiro de desechos organicos y laminas en mal estado



Foto 10: Retiro de desechos organicos



Foto 11: Retiro de desechos organicos y laminas en mal estado

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DE JOCOTENANGO

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

