



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PASTORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0004-45	FECHA:	



Foto1: patio del establecimiento educativo central falta de estructura de techo y cubierta de lamina, falta de iluminación adecuada



Foto 2: patio del establecimiento educativo central falta de estructura de techo y cubierta de lamina, lluvia entra a los corredores poniendo en riesgo a los estudiantes, falta de iluminación adecuada.



Foto 3: patio del establecimiento educativo central falta de estructura de techo y cubierta de lamina, los estudiantes realizan ejercicio para educación física, exponiéndose al sol y la lluvia, falta de iluminación



Foto 4: rampa del centro educativo, falta de estructura de techo y cubierta de lamina, falta de iluminación adecuada.



Foto 5: otra panoramica de la rampa donde maestros como alumnos se exponen a la lluvia



Foto 6: lluvia entra a los corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

