

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Pastores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Junta Escolar E.O.U. Para Niñas, Pastores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Av.3-93 zona 7 Cantón La vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0091-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 1: Area de terraza de 2do. Nivel para techar




Foto 2: area sur para techar por filtraciones de agua




Foto 3: area este para techar por filtraciones de agua



Foto 4: filtraciones en terraza



Foto 5: Se coloca una escalera provisional para subir a la terraza




Foto 6: Se tiene contemplado colocar gradas de concreto para subir a la terraza del segundo nivel, no existen gradas para subir y se coloca una escalera provisional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Pastores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Junta Escolar E.O.U. Para Niñas, Pastores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Av.3-93 zona 7 Cantón La vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0091-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 7: Las niñas podrían aprovechar ese espacio a techar para realizar su clase de educación física




Foto 8: varias áreas están con filtraciones en terraza



Foto 9: Las Niñas reciben su clase en la calle en un espacio con tierra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

