

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PASTORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0092-43	FECHA:	viernes, 14 de noviembre de 2025



Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de 3 homillas



Foto 3: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

* *Emy Day*

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Humo R...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

