



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0093-43	FECHA:	lunes, 10 de noviembre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

