

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENENGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SAN LUIS LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0094-43	FECHA:	20/09/2025



Foto 1: Este es el espacio donde se hará la Estructura Metálica. Ya tiene impermeabilizante pero aún así se filtra el agua




Foto 2: Acá se puede ver como esta reposada el agua



Foto 3: Se hicieron pañuelos pero sigue el problema



Foto 4: Aca esta en vista panorámica




Foto 5: Así esta en la parte de adentro de las Aulas.



Foto 6: Se filtra el agua hasta en las columnas como que fuera nacimiento de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---