

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Sumpango Sacatepéquez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida del niño, zona 4, Sumpango Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0018-45	FECHA:	



Foto1: patio frontal,previsto a colocación de iluminación.




Foto 2: pasillo, previsto a colocar iluminación.



Foto 3: Corridor trasero, previsto para colocar iluminación



Foto 4: Corridor trasero, segundo nivel y esta previsto para colocar iluminación



Foto 5: Pasillo trasero.



Foto 6: corredor trasero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: corredor frontal ,previsto a colocación de iluminación.



Foto 8: pasillo frontal, previsto a colocar iluminación.



Foto 9: Corredor trasero, previsto para colocar iluminación




Foto 10: Salón de 4to Bachillerato que está previsto colocar piso cerámico en este espacio.



Foto 11: Salón de 4to Bachillerato que está previsto colocar piso cerámico en este espacio.



Foto 12: Salón de 4to Bachillerato que está previsto colocar piso cerámico en este espacio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPIEB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---

