



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 1 Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Rosita, zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0104-43	FECHA:	16/06/2025




Foto1: Continuation and placement of floor tiles.



Foto 2: Reparación de loza



Foto 3: Continuación y reparación de graderio de parque infantil escolar



Foto 4: Reparación de resbaladeros.



Foto 5: Reparación de columpios en parque infantil escolar




Foto 6: ampliación de graderio y losa para parque infantil escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

