

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida del Niño 5-59 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0105-43	FECHA:	20/06/2025




Foto 1: Necesidad de colocación de azulejo sanitario niñas.



Foto 2: Necesidad de colocación de piso sanitarios niñas.



Foto 3: Sustitución de la base de lavamanos de sanitario de niñas.




Foto 4: Mantenimiento de puerta de los sanitarios de niñas.




Foto 5: Necesidad de colocación azulejo niños.



Foto 6: Necesidad de colocación de piso sanitarios niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida del Niño 5-59 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0105-43	FECHA:	20/06/2025




Foto 7: Sustrucción de base de lavamanos de niños.




Foto 8: Mantenimiento de puertas, sanitarios de niños.



Foto 9: Necesidad de mijitorios.




Foto 10: Cambio de ductos extractores de metal de la cocina.



Foto 11: Necesidad de un pasamanos primer nivel.



Foto 12: Mantenimiento de canal interno del segundo nivel, párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
JUNTA ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SACATEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
03-04-0105-43
DIRECCIÓN
SACATEPÉQUEZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida del Niño 5-59 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0105-43	FECHA:	20/06/2025



Foto 13: Necesidad de impermeabilizar la parte externa de la pared de párvulos.



Foto 14: Sustitución de tres ventanas, párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público