

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango, Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Santa Rosita. Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0106-43	FECHA:	10 de junio 2025



Foto1 Sustitucion de piso a 4 salones de clase DEL NIVEL PRIMARIO



Foto 2: Mantenimiento de iluminación salones de clase (INDICAR GRADOS) Y NIVEL- PRIMARIA



Foto 3: Sustitucion de piso Área de sanitarios



Foto 4: mantenimiento y colocación de maya área faltante



Foto 5: Sustitución de azulejo 4 sanitarios

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---