

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepequez    | MUNICIPIO:                     | Sumpango                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM las Flores | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Flores, sumpango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0108-43   | FECHA:                         | 4/07/2025                  |



Foto1: instalacion de tuberia de drenaje de 80 PSI 4", instalacion de tuberia de 100 PSI 3", instalacion de tuberia de 2", instalacion de tuberia de agua potable de 1/2, cambio e instalacion de sanitarios. Demolicion y



Foto 2: Elaboracion e instalacion de portón de 6\*3 mts en estructura metalica y hierro forjado. Elaboracion e instalacion de techo de porton de 6 mts de largo por 1.80 ancho diseño de dos aguas, proteccion de porton.



Foto 5: 35 metros de estructura con tubos de 2\*2 chapa 18 galvanizado en segundo nivel y reforzado, circulado con electromaya de 4.5\*4.5 de espesor



Foto 6: Elaboracion e instalacion de puerta tipo reja de 1.52 mts. de ancho por 2.70 mts. Altura de tipo dos hojas color negro.



Foto 7: Instalación de piso ceramico en salon de clases



Foto 8: Instalación de piso ceramico en Dirección.



Foto 9: Metros de canal reforzado con pescantes elaborados de angular de 1\*1/8 de espesor.



Foto 10: 63 metros de circulacion de cancha deportiva multiple estructurado con tubos de 2\*2 chapa de 18 galvanizados y reforzados y circulos con electromaya de 4.5\*4.5 de espesor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de CPD



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR.



|                             |                 |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepequez    | MUNICIPIO:                     | Sumpango                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM las Flores | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Flores, sumpango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0108-43   | FECHA:                         | 4/07/2025                  |



Foto 11. Construcción de dos columnas de 30\*30 cm. Construcción de muro de block de 15\*20\*40



Foro 12. Reemplazo de puerta grande



Foto 13. Reemplazo de puerta pequeña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

