

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Tunino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tunino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0110-43	FECHA:	04 de julio de 2025




Foto1: Colocación de piso, azulejo y aerós fundidos. Cernido de paredes, mejoramiento de las 2 estufas rurales y chimenea. Mejoramiento de instalación eléctrica.



Foto 2: mejoramiento de muro perimetral.



Foto 3: Sustitución de piso en servicios sanitarios, cambio de taza de baño, colocación de lavamanos y azulejo.




Foto 4: Sustitución de piso, cambio de taza de baño y cambio de azulejo, de 2 servicios sanitarios.




Foto 5: Mejoramiento, sustituyendo el existe por mingitorios formales.




Foto 6: Mejoramiento de lavamanos colocando lavamanos fundidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Ch. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Tunino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tunino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0110-43	FECHA:	04 de julio de 2025



Foto7: ampliación de la cocina, mejorando espacios.



Foto 8: construcción de pila techada para el area de cocina.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Ch. S.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

