

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	16 de junio de 2025



Techado de estructura metálica y cambio de doble agua a una línea.



Nivelación de techo.



Mejoramiento y Colocación de mingitorios.



Cambio de dos chapas, en puerta de salones.




División de área de dirección y bodega.



Levantado y revisión de sanitario por fuga en tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	16 de junio de 2025



Colcación de azulejo faltante en área de baños.



Cambio de 10 chorros.



Fundición de 1 lavadero forrado con azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

