

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	06 de agosto de 2025



Techado de estructura metálica y cambio de doble agua a una línea.



Nivelación de techo.



Colocación de mingitorios.



Cambio de dos chapas.



División de área de dirección y bodega.



Levantado y revisión de sanitario por fuga en tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0112-43	FECHA:	06 de agosto de 2025






Colcación de azulejo faltante en área de baños.




Cambio de 10 chorros.



Fundición de un lavadero forrado con azulejo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

