

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatepequez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo A EORM Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0874-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: vidrios quebrados y ventanas en mal estado



Foto 2: estructura en mal estado



Foto 3: puertas en mal estado y deterioradas



Foto 4: alumbrado electrico en mal estado



Foto 5: puerta en mal estado



Foto 6: vidrios quebrados y ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

