

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida del Niño 5-59 Apto. "A" zona 4, sector "Puerta Blanca"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04--0876-42	FECHA:	24/03/2025



Foto1: Sustrucción de malla y lámina



Foto 2: Necesidad cubrir rampa.



Foto 3: Reparación del piso de concreto



Foto 4: Reparación de porton de entrada vehicular



Foto 5: Sustrucción de ventanales segundo nivel (7)



Foto 5.1 : Sustrucción de ventanas primer nivel (4)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público