

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA ANEXA A EOU M BIINGUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ROSITA ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0977-41	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO SALÓN DE CLASES



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANALES DE LOS SALONES DE CLASE Y COCINA



Foto 3: MANTENIMIENTO 7 BEBEDEROS Y 1 FILTRO DE AGUA



Foto 4: SUSTITUCIÓN VENTANAS DE LA TIENDA ESCOLAR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PATIO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET BOOL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SUMPAGO
NOMBRE DEL	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA ANEXA A EQUM BINGUE	DIRECCIÓN DEL	COLONIA SANTA ROSITA ZONA 5
ESTABLECIMIENTO:	03-04-0977-41	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto1: MANTENIMIENTO DE PINTURA CIELO SALÓN DE CLASES



Foto 2: INSTALACIÓN DE CAIDAS DE AGUA



Foto 3: sustitución por ventanas corredizas



Foto 4: colocación de alambre espigado seguridad

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

