

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez.	MUNICIPIO:	Sumpango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 240	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Yalú.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-1287-45	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Suministro y colocación de piso.



Foto 2: Remozamiento de techo existente en salones.



Foto 3: Mantenimiento e instalación de electricidad.



Foto 4: Mantenimiento y pintura de baños.



Foto 5: Mantenimiento y pintura de balcones.



Foto 6: Mantenimiento y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

