

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO XENACÓJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD EL CALVARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0007-43	FECHA:	24 DE MARZO DEL 2025



Foto1: AULA AREA 2



Foto 2: AULA PARA COLOCACIÓN DE PISO



Foto 3: REPELLO DE PAREDES POR FILTRACION DE AGUA



Foto 4: REPELLO DE TERRASAS



Foto 5: COLOCACION DE PISO AREA A DE COCINA, PREPARACIÓN Y BODEGA



DIR Foto 6: COLOCACION DE PESTAÑA DE LADRILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

