

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santo Domingo Xenacoj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Antonio.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-05-0008-43	FECHA:	24 de marzo del 2025



Foto1: Vista area de colocacion de gabinetes aereos fundidos.



Foto 2: Se observa la necesidad de mantenimineto de porton en pintura y cambio de chapa



Foto 3: vista area continuidad de levantado de muro pineado.



Foto 4: vista general de techo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público