

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                  | MUNICIPIO:                     | Santo Domingo Xenacoj                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 0 CALLE 0 AVENIDA COLONIA EL CARMEN ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-05-0013-45                                 | FECHA:                         | 24 de marzo del 2025                       |



Foto 1: fotografía de la parte frontal del establecimiento externo. en esta fotografía se muestra el estado actual e inseguro en el que se encuentra el porton de la entrada principal del establecimientos, medida de 5 metros



Foto 2: fotografía de salida de emergencia del lado derecho del establecimiento externo. Esta imagen muestra el porton de la salida de emergencia de medidas 5 metros de ancho por 2 metros y ochenta cm de



Foto 3: fotografía de la parte frontal externa del establecimiento, aqui se hara el levantado de muro perimetral, ya cuenta con el 50% de levantado de pared esta representa la parte del frente del establecimiento.



Foto 4: fotografía de la parte frontal del establecimiento interna. Esta imagen muestra el muro perimetral de la parte de frente y en que condiciones se encuentra el mismo.



Foto 5: fotografía del muro perimetral del lado de salida de emergencia externa. Esta imagen muestra el muro perimetral de la salida de emergencia y el levantado del mismo que se encuentra al 50%.



Foto 6: fotografía del muro perimetral del lado de salida de emergencia interna. y su estado actual.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Santo Domingo Xenacoj |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|