

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                      |                                |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepequez                         | MUNICIPIO:                     | Santiago Sacatepequez                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN-PAIN Anexo EORM Centro America. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a. Avenida 1-13 zona 2, Aldea Santa Maria Caunque. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-06-0005-42                        | FECHA:                         | 25 de marzo 2025                                    |



Foto 1: Sustrucción de columpio para los niños ya que por las condiciones que esta no puede ser reutilizada.



Foto 2: Reparación de resbaladero, las bases se encuentran aun en condiciones para ser reutilizado.




Foto 3: Area en la cual se realizará el muro de contención y pavimentación.



Foto 4: es el area total en la cual se realizará el mejoramiento de area recreativa beneficiando a los niños de 0 a 3 años de edad.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosendo Aguilar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

