



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0123-42	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto 1: NECESIDAD DE PISO POR HIGIENE DE COCINA



CAMBIO DE PILA E INSTALACIÓN DE CHORRO



Foto 3: NECESIDAD DE VENTILACIÓN EN LA COCINA



Foto 4: MODIFICACIÓN DE VENTANA CORREDIZA CON MOSQUITERO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO PEQUEÑO POR MEDIANO EN PRIMER NIVEL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO PEQUEÑO POR MEDIANO EN PRIMER NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0123-42	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Sustitución de sanitario pequeño por uno mediano. Segundo nivel



Foto 8: Necesidad de piso cerámico aula No. 1



Foto 9: Necesidad de piso cerámico aula No. 2



Foto10: Necesidad de piso cerámico aula No. 3



Foto 11: Necesidad de Pintura de huellas, antideslizantes en las gradas



Foto 12: Reparación de 6 bancas, área de terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0123-42	FECHA:	24 DE MARZO DE 2025



Foto No. 12 Tallado de zocalo, en grietas, area de la terraza



Foto No. 13 Sustitución de tapadera de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

