

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Centro América	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Avenida 1-13 zona 2 Aldea Santa María Cauqué
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0126-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Colocación de mesas de concreto pegadas a la pared, aumento de altura del techo, cambio de techo con estructura metálica, instalación de piso cerámico y azulejos en las paredes



Foto 2: Repello paredes exterior de cocina y cambio de ventanas a PVC




Foto 3: Sustitución de piletta a pila de concreto en el interior de cocina



Foto 4: Sustitución de ventanas a ventanas de PVC de dirección



Foto 5: Sustitución de ventanas a ventanas de PVC de aulas



Foto 6: Pintura exterior de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

