

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CENTRO AMERICA J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. AVE. 2-44 ZONA 2 ALDEA SANTA MARÍA CAUQUÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0774-42	FECHA:	24/03/2025




Foto1: Imagen de la cocina de la EODP, esta elaborada con bloks y en su totalidad esta cubierta con láminas, tanto el techo como los alrededores, donde se prepararan los alimentos para los niños y niñas.



Foto 2: Fotografía de la parte frontal de la bodega, realizada en su totalidad con láminas y maderas, las cuales ya están apollilladas.



Foto 3: Seguidamente observamos la bodega, realizado en su totalidad de lámina, con una puerta de madera, en la cual se resguarda diferentes materiales.



Foto 4: Imagen de la fachada de la Escuela Oficial de Párvulos, la cual necesita mantenimiento en lo que se refiere a la pintura.



Foto 5: Imagen de la puerta del sanitario de los niños en mal estado, que se necesita cambiar, para seguridad de los niños y niñas al momento de utilizar los sanitarios.



Foto 6: Imagen del portón, la cual necesita mantenimiento, ya que por medio de ella brinda a los niños y niñas, seguridad en el tiempo de estudio que esta dentro del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mardeni Guilon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

