

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUIM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV 1'57 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0277-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE AREA DE PATIO CON CUBIERTA




Foto 2: MANTENIMIENTO PAREDES DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE AREA DE PATIO CON CUBIERTA.



Foto 4: MANTENIMIENTO PAREDES DE COCINA




Foto 5: MEJORAMIENTO DE ARA DE PATIO CON CUBIERTA



Foto 6: MANTENIMIENTO PAREDES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

