

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Lucas Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Sara de la Hoz de Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3-07 Escuela Oficial Rural Mixta Sara de la Hoz de Méndez Sector III, Aldea Choacorrall, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0142-42	FECHA:	9/10/2025



Foto1: cambio de luminaria en bodega de dirección



Foto 2: cambio de luminaria en salones de clase




Foto 3: pila en deterioro.



Foto 4: área de la cancha, que necesita ser limpiada y señalizada.



Foto 5: area de la terraza que necesita limpieza y ser impermeabilizada



Foto 6: area de terraza que necesita limpieza e impermeabilizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Lucas Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Sara de la Hoz de Méndez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3-07 Escuela Oficial Rural Mixta Sara de la Hoz de Méndez Sector III, Aldea Choacorrall, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-08-0142-42	FECHA:	9/10/2025



Foto 7: área de cocina donde se filtra el agua



Foto 8: iluminación en área de cocina




Foto 9: cambio de lamparas en los baños de niños y niñas.



Foto 10: dar mantenimiento a los sanitarios



Foto 11: lavamanos que necesitan ser cambiados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--