

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUERZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPUBLICA FEDERAL DE CENTROAMERICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 28.5 CARR. INTERAMERICANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	IRMA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	FECHA:	21/03/2025



Foto 7: ESTANTERIAS



Foto 8: ESTANTERIAS EN L



Foto 9: COLOCACION DE CHAPA ELECTRICA



Foto 10: CAMBIO DE PUERTA DE INGRESO AL TANQUE DE AGUA, COLOCACION DE REJA



Foto 11: REPARACION DE CAMARAS



Foto 6 COLOCACION DE LAMPARAS DIRECCION Y PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUERZ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REPUBLICA FEDERAL DE CENTROAMERICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 28.5 CARR. INTERAMERICANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	IRMA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	FECHA:	21/03/2025



Foto1 MESA DE TRABAJO DE LOZA Y AZULEJO



Foto 2: CAMBIO DE PILA POR LAVASTRATOS CORRIDO



Foto 3: CASETA PARA CILINDROS DE GAS



Foto 4: ESTANTERÍA DE LOZA PARA TAMBOS DE AGUA



Foto 6 TECHADO DE PILAS




Foto 6: TECHADO DE PILAS Y COLOCACION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

