

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Magdalena Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Milpas Altas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-10-0165-43	FECHA:	07/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 2: Ampliación de muro perimetral existente



Foto 3: Ampliación de paredes del muro perimetral existente



Foto 4: Mejoramiento de iluminarias en salones de clases



Foto 5: Mejoramiento de iluminarias en pasillos




Foto 6: Mejoramiento en tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Magdalena Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Milpas Altas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-10-0165-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: Ampliación de muro perimetral en área faltante




Foto 2: Limpieza de área para levantamiento de pared



Foto 3: Levantamiento de pared de muro perimetral



Foto 4: Cambio completo de cableado eléctrico de todos los salones de clase, corredores y sanitarios de luminarias existentes.



Foto 5: Cambio de cableado eléctrico y plafoneras de iluminarias existentes en corredores



Foto 6: Instalación y cambio de tomacorrientes e interruptores switch

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Magdalena Milpas Altas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel Milpas Altas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-10-0165-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 1: Construcción de cimiento y levantamiento de paredes de muro perimetral en área faltante 100%



Foto 2: Levantamiento de paredes de muro perimetral al 100%



Foto 3: Levantamiento de pared en muro perimetral faltante al 100%



Foto 4: Cambio de iluminación, cableado y plafoneras en todos los salones de clases al 100%



Foto 5: Cambio de cableado eléctrico y plafoneras de iluminarias existente en corredores



Foto 6: Instalación y cambio de tomacorrientes e interruptores switch existentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

