

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE JESÚS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A E.O.U.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA 1-80 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0001-42	FECHA:	20 DE MARZO DEL 2025



Foto 1: CAMBIO DE PISO EN EL PASILLO DE BAÑOS



Foto 2: ESTE ESPACIO SE COLOCARÁ EL NUEVO BAÑO BABY EN EL LADO DE NIÑAS



Foto 3: PINTURA DE LOS SALONES DEL PRIMER NIVEL



Foto 4: PINTAR CORREDOR DEL PRIMER NIVEL



Foto 5: MODIFICACIÓN DE DISEÑO PUERTAS DE SALONES



Foto 6: MODIFICACIÓN DE DISEÑO DE PUERTA, DIRECCIÓN Y SALONES PRIMER NIVEL


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE JESÚS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A E.O.U.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA 1-80 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0001-42	FECHA:	20 DE MARZO DEL 2025



Foto 7: PUERTAS DE SALONES A MODIFICAR PRIMER NIVEL



Foto 8: PARA EVITAR GOLPES SE MODIFICARA EL DISEÑO DE PUERTAS



Foto 9: AMPLIACION DE LOS LAVAMANOS



Foto 10: COLOCACION DE MAS CHORROS PARA LAVAMANOS



Foto 11: PUERTAS NUEVAS EN BAÑOS DE NIÑAS



Foto 12: PUERTAS NUEVAS EN BAÑOS DE NIÑOS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA DE JESÚS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A E.O.U.M. J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA 1-80 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0001-42	FECHA:	20 DE MARZO DEL 2025



Foto13: CAMBIO DE BAÑOS DE NIÑAS



Foto 14: CAMBIO DE BAÑOS DE NIÑAS



Foto 15: PINTURA DE PUERTA PRINCIPAL NIÑAS



Foto 16: PINTURA DE PUERTA PRINCIPAL NIÑOS



Foto 17: CAMBIO DE PISO CORREDOR ENTRADA A BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

