



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EOU de Niñas Leonor Rosales Vda. de R	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 1'53 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0169-41	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto1: Fotografía en la parte de afuera de la escuela.



Foto 2: Fotografía en uno de los salones que se necesita pintar.



Foto 3: Fotografía en la parte de adentro de uno de los salones.




Foto 4: Fotografía en la parte de adentro de uno de los salones.



Foto 5: Fotografía en uno de los alrededores de la escuela.



Foto 6: Fotografía en la parte de alrededor del patio de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
JUNTA ESCOLAR
SANTA MARÍA DE JESÚS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
SANTA MARÍA DE JESÚS