

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV Mariano Navarrete	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Calle 5-96 Zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0172-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto1: Estado actual de los dos módulos de sanitarios



Foto 2: cubierta de los sanitarios en mal estado.



Foto 3: Estado actual del piso de cemento y una parte de tierra del primer módulo de sanitarios



Foto 4: Estado actual del segundo módulo de sanitarios



Foto 5: Cubierta de los sanitarios en mal estado



Foto 6: Estado actual de las puertas del sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Pardo B.H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Amador Luna R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

