

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                                                |                                |                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                                   | MUNICIPIO:                     | Santa María de Jesús     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa EOUN Leonor Rosales Vda. de Ramírez | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Avenida 1'53 Zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-11-0287-42                                  | FECHA: 20-03-2025              | 20 de marzo de 2025      |



Foto1: Cielo falso en uno de los salones.



Foto 2: Cielo falso en uno de los salones.



Foto 3: Cielo falso y plafoneras en el corredor de la escuela.



Foto 4: cielo falso y plafoneras en el corredor de la escuela



Foto 5: Ventanas en desuso en uno de los salones.





Foto 6: Ventanas en desuso en uno de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público