



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santa María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ª Avenida 1-80 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-1052-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Estado actual del techo presentando filtración de agua dentro del salón, en una de las esquinas de la losa hay mucha filtración de agua.



Foto 2: Interior de salón de clases presentando filtración de agua del techo.



Foto 3: En el espacio de la esquina falta un lavadero de concreto para el lavado de trapeadores.



Foto 4: Estado actual del azulejo del mingitorio de los niños, teniendo necesidad de sustituirlos.



Foto 5: Puera de reja en mal estado.




Foto 6: Luminaria en mal estado, teniendo necesidad de cambiarlos por focos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público