

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepequez	MUNICIPIO:	Santa Maria de Jesus
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleos Familiares Educativos para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Canton, salida a Palin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-1328-45	FECHA:	20 de marzo del 2025



Foto1: Salón 1. cambio e instalación de piso.




Foto 2: Salón 2. Cernido de paredes, cielo raso e instalación de piso.



Foto 3: Salón 3. instalación de ventanas, cernido de paredes, cielo raso e instalación de piso.



Foto 4: cernido de paredes, cielo raso e instalación de piso.



Foto 5:Salón 4. instalación de ventanas, cernido de paredes, cielo raso e instalación de piso.



Foto 6: Salón 3. instalación de ventanas, cernido de paredes, cielo raso e instalación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público