

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo No. 40	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Av. 6-28 zona 1, San Lorenzo El Cubo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-1274-45	FECHA:	Lunes 3 de Noviembre de 2025.



Foto 1: Limpieza de 17 Candelabros y colocación de 40 Bombilla Led clásica 15 w DL LUXLITE / 25 Plafoneros S-cadena 100w 125/250V. / Bombilla Led 20w MV DL ROSCA / instalación de Plafoneras



Foto 2: Instalación de Plafoneras y colocación de 25 focos.



Foto 3: Sanitario de dos piezas con descarga DUAL AMERICAN STANDARD, contra llave a la pared 1/2 x 1/2 pulgadas, 1 tubo abasto flexible metálico para inodoro 3/8 x 1/2 x 20 INFLUIDMASTER



Foto 4: 2 Mignitorios Blanco Equipado AMERICAN STAND



Foto 5: Fabricación de dos puertas a la medida



Foto 6: mantenimiento general a porton con reemplazo de lámina dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo No. 40	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Av. 6-28 zona 1, San Lorenzo El Cubo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-1274-45	FECHA:	Lunes 3 de Noviembre de 2025.



Foto 7: Ajuste de Puerta



Foto 8: Instalación de Chapa



Foto 9: Ajustes de Ventana



Foto 10: Espacio Dirección Fabricado en Tabla Yeso con puerta Prefabricada Incluye Pintura en tonos indicados



Foto 11: Mano de obra pintura en columnas



Foto 12: Reemplazo de un Mni baño en el primer Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

