

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL DUEÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. AVENIDA "A" 1-11 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0002-45	FECHA:	3/12/2025



Foto1: área de la dirección.



Foto 2: terraza del edificio con una sola capa de impermeabilización.



Foto 3: Puertas en mal estado.



Foto 4: Daños en puertas.



Foto 5: Ventanas sin balcones



Foto 6: Ventanas sin balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

