



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F08-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL DUEÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. CARLOS WYLD OSPINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. AVENIDA "A" 1-11 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-13-0189-43	FECHA:	25/09/2025



Foto 1: Ventanería a instalar



Foto 2: Ventanería que se cambiará



Foto 3: Salon de clases sin ventilación



Foto 4: Salon de clases sin ventilación



Foto 5: Losa en mal estado.



Foto 6: Se impermeabilizará la losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben numerar las hojas.

New Kater
Firma y Sello del Presidente de la CPE



Arturo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

