

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Dueñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EUMP María Luisa Ramírez de Zúñiga Marco Tulio Flores Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 1 - 01 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 13 - 0267 - 42	FECHA:	



Foto1: Reparación de cocina




Foto2: Reparación de cocina



Foto 3: Remozamiento de puertas



Foto 4: Techado de sanitarios y accesorios de sanitarios y cerca de muro perimetral




Foto 5: Mantenimiento de tinacos.



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

