

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ALOTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE 6TA. AVENIDA ZONA 1 ALOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0005-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: se muestra el espacio entre las 2 canchas donde se instalará el techado del encaminamiento



foto 2: se muestra parte del módulo 2 donde se hará cambio de canales



Foto 3: se muestran los canales en mal estado del modulo 2



Foto 4: se muestra el modulo 1 donde no existen canales.



Foto 4: se muestra el pasillo que conecta el modulo 1 con el modulo 2



Foto 6: se muestra el espacio donde se hara el encaminamiento techado,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosaura Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ALOTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE 6TA. AVENIDA ZONA 1 ALOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0005-45	FECHA:	20/03/2025



foto 7 : se muestra foto del módulo 1 donde no hay canales



foto 8: se muestra la continuación del módulo 1 donde no existen canales



Foto 9: parte de la malla perimetral donde no hay techo.



Foto 10: continuación del encaminamiento al modulo 1 falta de techo.



foto 11: se muestran los canales en mal estado



foto 12: se muestra el salón de quinto bachillerato el cual hace falta un acabado en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romana Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

