

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE 6TA. AVENIDA ZONA 1 ALOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0008-46	FECHA:	29 DE AGOSTO 2025



foto 1: Se evidencia la pared contigua a los camerinos



foto 2: se evidencia la la parte lateral del escenario



foto 3: se evidencian los camerinos



foto 4: se evidencia la entrada norte a los camerinos



foto 5: se evidencia el camerino para señoritas



foto 6: se evidencia las gradas y rampa al escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFF



CONSEJO EDUCATIVO



Firma y Sello Director Consejo Educativo Público



DIRECCIÓN

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1