

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Mario Méndez Montenegro J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0196-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Aplicación de pintura en aulas de la escuela.



Foto 2: Aplicación de pintura en pasillos del centro educativo.



Foto 3: Aplicación de pintura en área de zocalo.



Foto 4: Aplicación de pintura en puertas del centro educativo.



Foto 5: Mantenimiento y aplicación de pintura en costaneras del patio principal y salones de clase.



Foto 6: Aplicación de pintura frente y costado de la escuela principal y área del anexo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Thelma Lucía Dargatzis
Firma y sello del Presidente de la OPF

COMITÉ DE PADRES
MARIO MENDEZ
MONTENEGRO
J.M.
SAN JUAN ALOTENANGO

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MARIANO
MARIO MENDEZ MONTENEGRO
DIRECCION
CORNADA MATUTINA
SAN JUAN ALOTENANGO SACATEPEQUEZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Mario Méndez Montenegro J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0196-43	FECHA:	24/03/2025



Foto 7: Elaboración de gabinete con entrepaño.



Foto 8: Elaboración de gabinete sin entrepaño.



Foto 9: Elaboración de gabinete con entrepaño móvil.



Foto 10: Elaboración de gabinete aéreo.



Foto 11: Sustitución de chorros por accesorios de lavamanos.



Foto 12: Fabricación e instalación de estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director
---	--