

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mario Méndez Montenegro, Jv	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0272-43	FECHA:	24 de marzo de 2025



Foto1: PINTURA EXTERIOR ESCUELA.



Foto 2: PINTURA INTERIOR ESCUELA



Foto 3: PINTURA INTERIOR ESCUELA




Foto 4: PINTURA INTERIOR ESCUELA



Foto 5: PINTURA INTERIOR ESCUELA



Foto 6: PINTURA INTERIOR ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mario Méndez Montenegro, Jv	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0272-43	FECHA:	24 de marzo de 2025



Foto 7: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COCINA.



Foto 8: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO COCINA



Foto 9: MEJORAMIENTO VENTILACIÓN COCINA. VENTANA



Foto 10: MEJORAMIENTO VENTILACIÓN COCINA. VENTANA.



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE CANALES.



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mario Méndez Montenegro, Jv	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0272-43	FECHA:	24 de marzo de 2025



Foto 13: BAJADA Y CONEXIÓN A DRENAJE



Foto 14: PUERTA DE SANITARIO



Foto 15: PUERTA DE SANITARIO



Foto 16: CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PORTÓN



Foto 17: CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PORTÓN



Foto 18: CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Juan Atotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mario Méndez Montenegro, Jv	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Cantón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0272-43	FECHA:	24 de marzo de 2025



Foto 19: MATENIMIENTO DE BOMBA



Foto 20: MATENIMIENTO DE BOMBA



Foto 21: MEJORAMIENTO DE AREA DEPORTIVA



Foto 22: MEJORAMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA



Foto 23: Mantenimiento de baranda

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

