

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	sacatepequez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Canton Finca Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0314-0865-42	FECHA:	20 de Marzo 2025



Foto 1: Eliminación de tierra.



Foto 2: Nivelación del terreno e implementación de gramilla artificial.



Foto 3: Eliminación del monte.



Foto 4: Recubrimiento del muro con chapeteado.



Foto 5: Sustitución de la malla por porton.



Foto 6: Realización de porton forma

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	sacatepequez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM Mario Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Segundo Canton Finca Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0314-0865-42	FECHA:	20 de Marzo 2025



Foto1: Eliminacion de tierra.



Foto 2: Nivelacion del terreno e implementacion de gramiila artificial.



Foto 3: Eliminacion del monte.



Foto 4: Recubrimiento del muro con chapeteado.



Foto 5: Estado actual del proyecto.



Foto 6: Finalizacion del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

