

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sacatequez	MUNICIPIO:	San Juan Alotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleos Familiares Educativos para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 91.5 carretera RN 14, Caserio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0314-1395-45	FECHA:	



Foto 1: Muro perimetral de la parte de atrás.



Foto 2: Muro perimetral de la parte de atrás, lado izquierdo.




Foto 3: Muro perimetral de la parte de atrás, parte interna.



Foto 4: Cambio de puerta en muro perimetral, para acceso a salida.



Foto 5: Muro perimetral de la parte de atrás.



Foto 6 : Muro perimetral de la parte de atrás, lado derecho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---