

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA. CALLE FINAL 4-81 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0006-45	FECHA:	01 de octubre de 2025




Foto1: Reparación de columna de salón 1 en el ala derecha del edificio



Foto 2: Reparación de paredes de exterior que da en el lado de graderío de escuela preprimaria



Foto 3: Grietas en paredes de salón 2



Foto 4: grietas interiores de salones



Foto 5: grietas de las paredes de los sanitarios de señóritas



Foto 6: paredes de los sanitarios de varones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

