

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA. CALLE FINAL 4-81 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0022-46	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: INICIO DE DEMOLICIÓN DE MURO



Foto 3: LIMPIEZA Y CAMBIO DE PAÑUELOS SOBRESANITARIOS



Foto 4: INICIO DE CAMBIO DE CABLEADO EN TECHO DE CANCHA



Foto 5: INICIO DE DEMOLICION DE MURO



Foto 6: CERCO DE LAMINA PROVISIONAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

