

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1-01 Barrio El Costeño zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0203-42	FECHA:	30 de septiembre de 2025



Foto 1: Cambio de ventana por una persiana para el área de despacho de alimentos



Foto 2: Remoción de divisiones de tablayeso y cambio de ventanas agregando mosquitero.



Foto 3: Remoción de divisiones de tablayeso que convierte el espacio en tres pequeñas áreas para ampliar el espacio.



Foto 4: Remoción de division de tablayeso ubicado al lado izquierdo de la fotografía, instalación de dos gabinetes aéreo y terrestres.



Foto 5: Demolición de muro del lado derecho para instalar lavaderos y del lado izquierdo al fondo del pasillo instalación de lavatrastos.



Foto 6: demolición de muro, remoción de puerta y servicio sanitario para dejar espacio en donde estará la estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

