

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE FINAL 4-81 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0204-43	FECHA:	01 DE JULIO DE 2025



Foto 1: Demolición de muro para tener acceso a cocina mas amplia con la bodega



Foto 2: Demolición de lavatrastos para construcción de un lavatrastos para ollas grandes




Foto 3: desinstalación de ventanas y construcción de desayunador con colocación de persiana de aluzinc



Foto 4: Desinstalación de ventanas he instalación de ventanas corredizas de pvc con mosquitero



Foto 5: ampliación para el espacio de las estufas industriales



Foto 6: Construcción de Gabinetes terrestres y aeros de concreto con sus puertas de madera barnizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

